




-  - Сверлильный станок
-  - Стол 3д
-  - Вытяжка
-  - Болон смеси
-  - Болон аргон
-  - Тележка инструментальная
-  - Сварочная станция TIG, MIG
-  - Болон CO2
-  - Сварочный аппарат MIG
-  - Верстак
-  - Стеллаж
-  - стол для снятия измерений
-  - заточной станок
-  - табурет
-  - ноутбук
-  - стол письменный
-  - стул
-  - стол компьютерный
-  - МФУ
-  - Проектор
-  - Компьютерный стул
-  - Экран
-  - 220в
-  - 380 в



На рабочее место установить распределительный щиток на 10 кВт 380 вольт



Потребляемая мощность оборудованием				
Потребитель	Мощность квт	Вольты	Кол-во	Всего квт
Сварочная станция TIG	5,2	220	10	52
Сварочная станция MIG	5,7	220	15	80,5
Сверлильный станок	1	220	3	3
Заточной станок	0,5	220	2	1
Гильотина	4,5	380	1	4,5
Вальцы	1,5	380	2	3
Дисковая пила	2	220	1	3
Вытяжка	1,2	220	15	18
			Итого	165

