


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Вид сварки 141 (РАД)

Сборочный чертеж



Технические условия:







- Сварка на спуск запрещена;
- Наличие зазоров и прихватки внутри конструкции не допускаются;
- Все стыковые и угловые швы выполняются с полным проваром;
- Сварка производится с базовой пластиной "1" в нижнем положении;
- Катет сварного шва тавровых соединений 4мм (+2;-0).
- Все швы выполняются в один проход с применением присадочной проволоки;
- Изделие сдается на проверку без последующей очистки.

Все размеры на чертеже указаны в миллиметрах

Вид сварки 141 (РАД)					Модуль Д ФНЧ 2026		
					Лит.	Масса	Масштаб
						5,43	1:1
					Лист 1	Листов 3	
					Сплав АМг-2..3 ГОСТ 4784-97		
					Чемпионат ПМ "Профессионалы"		
					Формат А3		

Копировал

Сварочный чертеж



- Технические условия:
- 1. Сварка на спуск запрещена;
 - 2. Наличие зазоров и прихватки внутри конструкции не допускаются;
 - 3. Все стыковые и угловые швы выполняются с полным проваром;
 - 4. Сварка производится с базовой пластиной "1" в нижнем положении;
 - 5. Катет сварного шва тавровых соединений 4мм (+2;-0).
 - 6. Все швы выполняются в один проход с применением присадочной проволоки;
 - 7. Изделие сдается на проверку без последующей очистки.

Таблица обозначения сварных швов

№ шва	Сварные швы	Кол-во
1	ГОСТ 14806-80-С2	4
2	ГОСТ 14806-80-У4- ∇ 4	12
3	ГОСТ 14806-80-Т1- ∇ 4+2	7








Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вид сварки 141 (РАД)


Копировал Формат А3

Детализированный чертеж



Спецификация

№ дет.	Размеры, иная информация	Кол-во, шт.
1	- 3x200x168 (сложная форма, см. чертеж)	1
2	- 3x200x150 (сложная форма, отв. ϕ 80мм, см. чертеж)	1
3	- 3x200x106 (сложная форма, см. чертеж)	1
4	- 3x225x75 (сложная форма, см. чертеж)	2
5	- 3x225x150 (сложная форма, отв. по центру ϕ 51мм, см. чертеж)	2
6	- 3x150x200 (сложная форма, отв. ϕ 70мм, см. чертеж)	2
7	труба ϕ 50x3-197 (торцы под 90° к оси трубы, см. чертеж)	1
8	- 3x200x72 (прямоугольная форма)	1
9	- ϕ 79x3 (пластина круглой формы)	1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Вид сварки 141 (РАД)

Копировал

Формат А3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------