

Разработал				РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК	Консоль крыла	Лист 1 Листов 1
Проверил						
Утвердил					ОРЛАН-10	

Произвести визуальную оценку повреждения.

Подобрать необходимый инструмент и материалы для выполнения работ.

Необходимый инструмент для выполнения ремонтных работ:

- Бумага шлифовальная с зерном Р180
- Ножницы
- Нож
- Шпатель
- Средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор)

Необходимые материалы для выполнения ремонтных работ:

- Обезжиривающая смесь
- Клей цианоакрилатный
- Армирующий материал (стеклоткань)
- Смола эпоксидная
- Отвердитель
- Бумажный скотч
- Пенопласт (Herex)

Ремонт сквозного отверстия в консоли крыла:

1. Очистить от загрязнений и обезжирить ремонтируемую поверхность.
2. При помощи ножа сформировать конусообразную вставку из пенопласта (Herex) на каждое отверстие.
3. Установить конусообразную вставку до упора (вставка должна быть плотно установлена в отверстие).
4. Фиксировать вставку цианоакрилатным kleem (при работе с цианоакрилатным kleem обязательно использование средств индивидуальной защиты).
5. Ножом обрезать вставку заподлицо с плоскостью консоли крыла.
6. Зачистить ремонтируемую поверхность при помощи бумаги шлифовальной с зерном Р180.
7. Подобрать выкройку стеклоткани соответствующего размера из набора (выкройка должна перекрывать отверстие на 30-40%. При необходимости подрезать или подровнять выкройку при помощи ножниц).
8. Приготовить смесь смолы эпоксидной с отвердителем (жизнеспособность смеси смолы эпоксидной с отвердителем не более 15 мин).
9. Пропитать выкройку из стеклоткани и ремонтируемую поверхность смесью смолы эпоксидной с отвердителем.
10. Уложить выкройку из стеклоткани на ремонтируемый участок.
11. С помощью бумажного скотча произвести формирование лицевой поверхности латки.
12. Удалить излишки смолы при помощи шпателя.