

Разработал				РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК	Консоль крыла	Лист 1 Листов 1
Проверил						
Утвердил					ОРЛАН-10	

Произвести визуальную оценку повреждения.
Подобрать необходимый инструмент и материалы для выполнения работ.

Необходимый инструмент для выполнения ремонтных работ:

- Шило
- Дрель-шуруповерт
- Набор сверл
- Бумага шлифовальная с зерном P180
- Монтажный крючок
- Ножницы
- Шпатель
- Средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор)

Необходимые материалы для выполнения ремонтных работ:

- Обезжиривающая смесь
- Клей цианоакрилатный
- Армирующий материал (стеклоткань)
- Смола эпоксидная
- Отвердитель
- Бумажный скотч

Ремонт замятия консоли крыла:

1. Очистить от загрязнений и обезжирить ремонтируемую поверхность.
2. При помощи шила сделать перфорацию области в районе замятия консоли крыла для локального пропитывания цианоакрилатным клеем (при работе с цианоакрилатным клеем обязательно использование средств индивидуальной защиты).
3. Просверлить отверстие сверлом Ø2.0 мм в середине замятой области.
4. Через просверленное отверстие при помощи монтажного крючка восстановить геометрию поверхности.
5. Пролить область замятия цианоакрилатным клеем через точки перфорации для фиксации геометрии восстановленного участка.
6. Зачистить ремонтируемую поверхность при помощи бумаги шлифовальной с зерном P180.
7. Подобрать выкройку стеклоткани соответствующего размера из набора (выкройка должна перекрывать зону повреждения на 30-40%. При необходимости подрезать или подровнять выкройку при помощи ножниц).
8. Приготовить смесь смолы эпоксидной с отвердителем (жизнеспособность смеси смолы эпоксидной с отвердителем не более 15 мин).
9. Пропитать выкройку из стеклоткани и ремонтируемую поверхность смесью смолы эпоксидной с отвердителем.
10. Уложить выкройку из стеклоткани на ремонтируемый участок.
11. С помощью бумажного скотча произвести формирование лицевой поверхности латки.
12. Удалить излишки смолы при помощи шпателя.