

Разработал				РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК	Капот	Лист 1 Листов 1
Проверил						
Утвердил					ОРЛАН-10	

Произвести визуальную оценку повреждения.

Подобрать необходимый инструмент и материалы для выполнения работ.

Необходимый инструмент для выполнения ремонтных работ:

- Бумага шлифовальная с зерном Р180
- Ножницы
- Шпатель
- Средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор)

Необходимые материалы для выполнения ремонтных работ:

- Обезжирающая смесь
- Смола эпоксидная
- Отвердитель
- Армирующий материал (стеклоткань)
- Бумажный скотч

Ремонт трещины капота:

1. Очистить от загрязнений и обезжирить ремонтируемую поверхность.
2. Зачистить ремонтируемую поверхность при помощи бумаги шлифовальной с зерном Р180.
3. Подобрать выкройку стеклоткани соответствующего размера из набора (выкройка должна перекрывать зону повреждения на 30-40%. При необходимости подрезать или подровнять выкройку при помощи ножниц).
4. Приготовить смесь смолы эпоксидной с отвердителем (жизнеспособность смеси смолы эпоксидной с отвердителем не более 15 мин).
5. Пролить трещину поврежденного участка эпоксидной смолой.
6. Пропитать выкройку из стеклоткани смесью смолы эпоксидной с отвердителем.
7. Накрыть выкройкой из стеклоткани трещину.
8. С помощью бумажного скотча произвести формирование лицевой поверхности латки.
9. Удалить излишки смолы при помощи шпателя.